



17 APR. 2015

Verona, _____

*Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo*

Al COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Prot. N.	8206	Allegati	Risposta al foglio del	N.
Class.	34.19.07		Prot. Scap. del	18-08-2014 N. 0021728
Fascicolo	Bassano Del Grappa	Sottofascicolo	Case Parolini	
Pos. Mon.	12/69	Pos. Vincolo	12/97	

OGGETTO:BASSANO DEL GRAPPA- (VI). Case Parolini. Foglio 4, particella 39. Immobile assoggettato alle vigenti disposizioni di tutela ai sensi dell' art. 13 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i. per effetto del D.M. 29/06/1929, 10/06/2014 - Progetto di ristrutturazione. Richiesta autorizzazione.

Comunicazione motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i. Il responsabile del procedimento e dell'istruttoria (Legge 7 agosto 1990, n. 241)

Con riferimento alla richiesta sopraindicata, pervenuta in data 18-08-2014 e acquisita al prot. n. 0021728 del 18-08-2014;

VISTA l'integrazione pervenuta il 30/12/2014 e assunta al prot. 33649;

CONSIDERATO che l'immobile di cui all'oggetto è sottoposto alle disposizioni di tutela della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. in forza al D.M.29/06/1929, 10/06/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente l'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

SI COMUNICA

che questa Soprintendenza reputa la predetta richiesta non accoglibile, per i motivi appresso elencati:

- l'intervento di cerchiatura con cordolo in c.a. è da considerarsi tecnica molto invasiva, non coerente con i principi della conservazione e poco conforme alle "Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni" di questo Ministero (cfr. cap. 6.3.2 Interventi volti a ridurre le carenze dei collegamenti);
- gli interventi di consolidamento con la realizzazione di setti in c.a. per il consolidamento delle murature dei piani interrati è in contrasto con quanto previsto nelle "Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni" di questo Ministero (cfr. cap. 6.3.6 Interventi volti ad incrementare la resistenza degli elementi murari);
- gli interventi previsti in fondazione, per i quali non sono allegate le relative analisi dei carichi, risultano invasivi e poco conformi a quanto prescritto nelle "Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni" di questo Ministero (cfr. cap. 6.3.9 Interventi in fondazione);
- l'intervento sulle strutture orizzontali è poco conforme alle prescrizioni relative al consolidamento dei solai in legno delle "Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni" di questo Ministero (cfr. cap. 6.3.4



Interventi volti a ridurre l'eccessiva deformabilità dei solai), che prevedono un limitato irrigidimento nel piano e non sono supportate da analisi sulla configurazione statica generale dell'immobile;

- l'intervento sulle strutture di copertura è poco conforme alle prescrizioni relative alle ripartizioni dei carichi perimetrali tramite cordolature armate, delle "Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni" di questo Ministero (cfr. cap. 6.3.5 Interventi in copertura);
- l'intervento sul soffitto decorato non è definito in alcun modo;
- l'intervento sulle superfici parietali dovrà essere preceduto da adeguate indagini stratigrafiche atte a verificare la presenza di dipinture, decorazioni pittoriche o intonaci antichi meritevoli di conservazione realizzate da un restauratore in possesso dei requisiti di legge.


Ai sensi e per gli effetti del citato art. 10-bis della legge 241/90, entro 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.

La presente comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, i quali iniziano a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni di cui sopra;


Trascorso tale periodo si procederà all'adozione del provvedimento conclusivo.

// SOPRINTENDENTE

(Fabrizio Magani)



Il responsabile del procedimento e dell'istruttoria
Funzionario Architetto Giovanna Battista

 GB/IB- 20140818-0021728-Bassano Del Grappa-Casa Parolini M.O



Pia San Fermo - 37121 Verona - Codice IPA: CIER1511
tel. 0458050111 - fax 045597504 - C.F.: 80022500237
p.e.c.: mbac-shap-vg@maikeri.beniculturali.it - e-mail: shap-vg@beniculturali.it
Sito web: www.shap-vg.beniculturali.it

Corte Dogana 2/1 - 37121 Verona
tel. 0458678311 - fax 0458678333 - C.F.: 93170190230
p.e.c.: mbac-shac-vg@maikeri.beniculturali.it - e-mail: shac-vg@beniculturali.it
Sito web: www.shac-vg.beniculturali.it