

28	IMMOBILIARE SA S.p.A. di Chivasso	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,40	0,40	3,20	1,00	1,00	2,50	0,40	0,40	1,50	0,70	0,70	1,75	0,50	1,00	2,50	3,00	5,00	63,45	5	Offrire migliore tecnica, discreta proposta sulla sostenibilità e garantire agilità e sufficienti manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa		
29	AREA SOSTA S.p.A. di Venaria Sempione - IMC di Montebelluna (TV) meridionale	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,10	0,10	0,60	1,00	1,00	2,50	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	1,00	2,50	3,00	5,00	57,80	14	Offrire migliore tecnica, buone garanzie aggiuntive e sufficienti proposte sulla sostenibilità, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa		
30	IF COSTRUZIONI S.p.A. di Venaria Sempione (TV)	0,50	0,50	12,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,50	0,60	0,60	1,25	1,00	1,00	2,50	0,60	1,00	2,50	3,00	5,00	48,75	39	Impianto fotovoltaico non corrispondente ai criteri richiesti, buona gestione tecnica, insufficienti proposte sulla sostenibilità, buone garanzie aggiuntive e soluzioni per la gestione della commessa; sufficiente manutenzione		
31	MAC COSTRUZIONI S.p.A. di Biadene (TV)	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,10	0,10	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,10	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	56,05	21	Offrire migliore tecnica, sufficienti proposte sulla sostenibilità, discreta manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa		
32	MAURO DI CARALIS S.p.A. di S. Giovanni Lupatoto (VI)	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,10	0,10	0,50	1,00	1,00	2,50	0,20	0,20	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	57,30	18	Offrire migliore tecnica, buona gestione aggiuntive e sufficienti proposte sulla sostenibilità, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa			
33	MAZZINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. di Vado di Sesto (TV)	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,40	0,40	4,60	1,00	1,00	2,50	0,70	0,70	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	63,55	4	Offrire migliore tecnica, discreta proposta sulla sostenibilità, buona gestione aggiuntive, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa			
34	MARRE COSTRUZIONI S.p.A. di Montebelluna	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,40	0,40	4,60	1,00	1,00	2,50	0,60	0,60	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	66,25	2	Offrire migliore tecnica, ottima proposta sulla sostenibilità, buona gestione aggiuntive, sufficiente manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa			
35	MICO VANDARISA COSTRUZIONI S.p.A. di Fossano (TV)	0,50	0,50	12,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,10	0,10	0,50	0,50	0,50	0,50	0,10	0,10	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	54,50	26	Impianto fotovoltaico non corrispondente ai criteri richiesti, discreta gestione tecnica, buona gestione aggiuntive e soluzioni per la gestione della commessa			
36	M.C. IMMOBILIARE S.p.A. di MARINO ANVA MAIRA S.p.A. di Sesto Canavesan (SA)	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,50	0,50	2,40	0,50	0,50	0,50	0,40	0,40	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	55,40	24	Discreta migliore tecnica, sufficienti proposte sulla sostenibilità, buona gestione aggiuntive, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa			
37	MALTO COSTRUZIONI S.p.A. di Montebelluna (CZ)	0,50	0,50	12,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,50	0,50	4,00	0,50	0,50	0,50	0,40	0,40	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	49,50	36	Discreta migliore tecnica, discreta proposta sulla sostenibilità, sufficienti manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa, buona gestione aggiuntive			
38	ECOSTE IMMOBILIARE S.p.A. di Sesto (SA) - capoverde - C.M. S.p.A. di Sesto Canavesan (SA) (SA) meridionale	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,10	0,10	0,60	0,40	0,40	1,50	0,40	0,40	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	54,30	28	Discreta migliore tecnica, sufficienti proposte aggiuntive, sufficienti proposte sulla sostenibilità, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa, sufficienti garanzie aggiuntive			
39	MAIARI S.p.A. di Biadene (TV)	0,50	0,50	12,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,40	0,40	4,60	0,50	0,50	0,50	0,40	0,40	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	58,15	12	Impianto fotovoltaico non corrispondente ai criteri richiesti, sufficiente manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa			
40	SISTE S.p.A. di Angonina (AO)	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,50	0,50	1,60	0,50	0,50	0,50	0,40	0,40	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	57,60	16	Offrire migliore tecnica, in parte proposte sulla sostenibilità, sufficienti garanzie aggiuntive e soluzioni per la gestione della commessa, sufficiente manutenzione post-ppollo			
41	AREA SOSTA S.p.A. di Venaria Sempione - IMC di Montebelluna (TV) meridionale - C.M. S.p.A. di Sesto Canavesan (SA) (SA) meridionale	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,35	0,10	0,10	0,50	1,00	1,00	2,50	0,40	1,00	2,50	0,40	1,00	2,50	5,00	57,75	15	Offrire migliore tecnica, insufficienti proposte sulla sostenibilità, buona gestione aggiuntive, manutenzione, buone garanzie per la gestione della commessa
42	TRINVEST S.p.A. di Alghero	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,10	0,10	0,60	1,00	1,00	2,50	0,20	0,20	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	60,30	8	Offrire migliore tecnica, sufficienti proposte sulla sostenibilità e garanzie aggiuntive, insufficienti manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa			
43	VIVIANI COSTRUZIONI S.p.A. di S. Maria di Lupatoto (TV)	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,30	0,30	2,40	0,40	0,40	1,50	0,30	0,30	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	59,15	9	Offrire migliore tecnica, sufficienti proposte sulla sostenibilità e garanzie aggiuntive, insufficienti manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa			
44	VITIVIVO S.p.A. di Treviso	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,10	0,10	0,60	0,40	0,40	1,50	0,30	0,30	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	58,30	10	Offrire migliore tecnica, insufficienti proposte sulla sostenibilità, buona gestione aggiuntive, insufficienti manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa			





App. Sub e)

		TOTALE PUNTEGGIO TECNICO	GRADUATORIA TECNICA	RIBASSO OFFERTO €uro	PUNTEGGIO NORMALIZZATO RIBASSO OFFERTO	TOTALE PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE TECNICO+PREZZO	GRADUATORIA FINALE	MOTIVAZIONI
1	ADICO SRL di Maser (TV)	64,40	3	26,241	0,99	29,64	94,04	2	Ottime migliori tecniche, limitate proposte sulla sostenibilità, ottime garanzie aggiuntive e manutenzione, buone soluzioni per la gestione della commessa
2	ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA di Loria (TV) capogruppo - GRUPPO ELT SRL di Bassano del Grappa mandante	57,35	17	10,095	0,38	11,40	68,75	24	Ottime migliori tecniche, limitate proposte sulla sostenibilità, limitate garanzie aggiuntive e manutenzione, insufficienti soluzioni per la gestione della commessa
3	ATHESTE COSTRUZIONI SRL di Este (PD) capogruppo - LIMES SRL di Bassano del Grappa mandante	61,50	7	21,010	0,79	23,73	85,23	5	Ottime migliori tecniche, discrete proposte sulla sostenibilità, insufficienti garanzie aggiuntive e manutenzione, insufficienti soluzioni per la gestione della commessa
4	C.O.I.P.A.S. SRL di S. Pietro di Felleto (TV) capogruppo - L'OPEROSA IMPIANTI SRL di Preganziol (TV) mandante	67,00	1	13,003	0,49	14,69	81,69	9	Ottime migliori tecniche, ottime proposte sulla sostenibilità, sufficienti garanzie aggiuntive e insufficienti manutenzione e gestione della commessa
5	CARMETAL SRL di S. Pietro Felleto (TV) mandante - RAMPIN SRL Padova CAPOGRUPPO	55,80	23	15,267	0,57	17,24	73,04	23	Ottime migliori tecniche, insufficienti proposte sulla sostenibilità, limitate garanzie aggiuntive, insufficienti soluzioni per la gestione della commessa e manutenzione
6	COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL di Loria (TV)	36,50	43	17,720	0,67	20,01	56,51	42	Impianto fotovoltaico non corrispondente ai minimi richiesti, insufficienti migliori tecniche e sulla sostenibilità, insufficiente garanzie aggiuntive e manutenzione, insufficienti soluzioni per la gestione della commessa
8	CONSORZIO STABILE EBG di Bologna	52,90	33	23,885	0,90	26,98	79,88	14	Limitate migliori tecniche, sufficienti proposte sulla sostenibilità, buone garanzie aggiuntive, insufficienti manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
9	CONSORZIO STABILE PEDRON di VILLA DEL Conte (PD)	56,25	20	15,000	0,56	16,94	73,19	22	Buone migliori tecniche, insufficienti proposte sulla sostenibilità, insufficienti garanzie aggiuntive, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
10	CORRADO LIONETTI SRL di Giugliano in Campania (NA) capogruppo - COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL di Casoria (NA)	44,05	42	17,710	0,67	20,00	64,05	35	Impianto fotovoltaico non corrispondente ai minimi richiesti, buone migliori tecniche e insufficienti sostenibilità, garanzie aggiuntive, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
11	COSTRUZIONI DEBIASI SRL di Riva del Garda (TN)	56,30	19	5,526	0,21	6,24	62,54	38	Buone migliori tecniche e insufficienti sostenibilità, garanzie aggiuntive, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
12	COSTRUZIONI EDILI PARPAJOLA SPA di Padova capogruppo - S.V.E.C. SPA di Padova mandante	53,50	31	10,002	0,38	11,30	64,80	34	Impianto fotovoltaico non corrispondente ai minimi richiesti, limitate migliori tecniche, buone garanzie aggiuntive e insufficienti proposte sulla sostenibilità, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
13	COSTRUZIONI GENERALI BASSO CAV. ANGELO SPA di Postoloma di Paese (TV)	53,15	32	12,340	0,46	13,94	67,09	29	Discrete migliori tecniche, sufficienti proposte sulla sostenibilità, insufficienti garanzie aggiuntive, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
14	COSTRUZIONI GENERALI MONSELICE SRL di Monselice (PD)	52,25	34	12,370	0,47	13,97	66,22	30	Discrete migliori tecniche, insufficienti proposte sulla sostenibilità, garanzie aggiuntive, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
15	COSTRUZIONI MIOTTI SPA di Pianezze S.L. CAPOGRUPPO - GAETANO PAOLIN di Padova mandante	63,25	6	11,188	0,42	12,64	75,89	21	Ottime migliori tecniche, discrete proposte sulla sostenibilità, sufficienti garanzie aggiuntive, insufficienti manutenzione, buone soluzioni per la gestione della commessa
16	COSTRUZIONI PELLIZZARI GILDO SRL di S. Zenone degli Ezzelini (TV) capogruppo - GASPARI IMPIANTI SRL di Istrana (TV) mandante	54,00	29	11,784	0,44	13,31	67,31	28	Discrete migliori tecniche, insufficienti proposte sulla sostenibilità, garanzie aggiuntive, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
17	COSTRUZIONI PELLIZZER SRL di Onè di Fonte (TV)	48,45	40	10,190	0,38	11,51	59,96	41	Impianto fotovoltaico non corrispondente ai minimi richiesti, discrete migliori tecniche, sufficienti garanzie aggiuntive e insufficienti proposte sulla sostenibilità, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
18	COSTRUZIONI ROSSARO SRL di Tione di Trento capogruppo - GIACCA SRL di Trento mandante	55,90	22	7,188	0,27	8,12	64,02	36	Impianto fotovoltaico non corrispondente ai minimi richiesti, discrete migliori tecniche, limitate proposte sulla sostenibilità, insufficiente manutenzione, buone garanzie aggiuntive e soluzioni per la gestione della commessa
19	ELAN SRL di Benevento	58,30	10	19,196	0,72	21,68	79,98	13	Ottime migliori tecniche, buone garanzie aggiuntive e insufficienti proposte sulla sostenibilità, manutenzione, soluzioni per la gestione della commessa
20	ELLE DUE COSTRUZIONI SRL di Lamezia Terme (CZ)	51,15	35	13,291	0,50	15,01	66,16	31	Impianto fotovoltaico non corrispondente ai minimi richiesti, buone migliori tecniche, sulla sostenibilità e soluzioni per la gestione della commessa, insufficienti garanzie aggiuntive e manutenzione
21	EUROPLANT SRL di Volia (NA) capogruppo - FARIM SAS di Volia (NA)	58,15	12	23,000	0,87	25,98	84,13	6	Impianto fotovoltaico non corrispondente ai minimi richiesti, buone migliori tecniche, insufficienti proposte sulla sostenibilità, sufficienti garanzie aggiuntive e manutenzione, buone soluzioni per la gestione della commessa
22	FAVERO SRL di S. Giorgio in Bosco (PD)	49,45	37	25,180	0,95	28,44	77,89	16	Impianto fotovoltaico non corrispondente ai minimi richiesti, buone migliori tecniche, ottime proposte sulla sostenibilità, buone garanzie aggiuntive e insufficienti manutenzione e gestione della commessa

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature and the letters 'AS'.

23	GE.COS COSTRUISCE SRL di Bassano del Grappa capogruppo - IDROTERMICAL SRL di Campolongo Maggiore (VE) mandante	54,45	27	6,423	0,24	7,25	61,70	39	Impianto fotovoltaico non corrispondente ai minimi richiesti, discrete migliorie tecniche, insufficienti garanzie aggiuntive, proposte sulla sostenibilità, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
24	GHIAlA DI COLFOSCO SPA di Colfosco (TV) capogruppo - FABBRIO VANNI SRL di Codroipo (UD) mandante	53,85	30	25,236	0,95	28,50	82,35	8	Discrete migliorie tecniche, insufficienti proposte sulla sostenibilità, sufficienti garanzie aggiuntive, insufficienti manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
25	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL di Gussago (BS)	45,85	41	15,800	0,59	17,84	63,69	37	Limitate migliorie tecniche, insufficienti proposte sulla sostenibilità, garanzie aggiuntive, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
26	HOUS.ING SOLUTION SRL di Sandrigo (VI) capogruppo - EUROGROUP SPA di Silea (TV) mandante - FIORIN IMPINTI SRL di Codognè (TV) mandante	48,90	38	6,666	0,25	7,53	56,43	43	Impianto fotovoltaico non corrispondente ai minimi richiesti, discrete migliorie tecniche e proposte sulla sostenibilità, insufficienti garanzie aggiuntive, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
27	I.T.I. IMPIANTI SPA di Modena	55,25	25	24,000	0,90	27,11	82,36	7	Ottime migliorie tecniche, insufficienti proposte sulla sostenibilità, garanzie aggiuntive, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
28	IMMOBILIARE 3A SRL di Cittadella	63,45	5	21,000	0,79	23,72	87,17	3	Ottime migliorie tecniche, discrete proposte sulla sostenibilità, buone garanzie aggiuntive e sufficienti manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
29	IMPRESA BONEM SRL di Vicenza capogruppo - INTEC di Monteviale (VI) mandante	57,80	14	9,060	0,34	10,23	68,03	27	Ottime migliorie tecniche, buone garanzie aggiuntive e insufficienti proposte sulla sostenibilità, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
30	LF COSTRUZIONI SRL di Ponzano Veneto (TV)	48,75	39	26,563	1,00	30,00	78,75	15	Impianto fotovoltaico non corrispondente ai minimi richiesti, buone migliorie tecniche, insufficienti proposte sulla sostenibilità, buone garanzie aggiuntive e soluzioni per la gestione della commessa, sufficiente manutenzione
31	MAC COSTRUZIONI SRL di Resana (TV)	56,05	21	8,250	0,31	9,32	65,37	33	Ottime migliorie tecniche, insufficienti proposte sulla sostenibilità, garanzie aggiuntive, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
32	MARIO DI CESARE SRL di S. Giovanni Teatino (ch)	57,30	18	7,380	0,28	8,33	65,63	32	Ottime migliorie tecniche, buone garanzie aggiuntive, insufficienti proposte sulla sostenibilità, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
33	MAZZON COSTRUZIONI GENERALI srl di Vallà di Riese (TV)	63,55	4	19,483	0,73	22,00	85,55	4	Ottime migliorie tecniche, discrete proposte sulla sostenibilità, buone garanzie aggiuntive, discreta manutenzione e insufficienti soluzioni per la gestione della commessa
34	MUBRE COSTRUZIONI SRL di Marostica	66,25	2	25,062	0,94	28,30	94,55	1	Ottime migliorie tecniche, ottime proposte sulla sostenibilità, buone garanzie aggiuntive, sufficiente manutenzione, insufficienti soluzioni per la gestione della commessa
35	NICO VARDANEGA COSTRUZIONI SRL di Passagno (TV)	54,50	26	23,006	0,87	25,98	80,48	12	Impianto fotovoltaico non corrispondente ai minimi richiesti, discrete migliorie tecniche, buone garanzie aggiuntive e manutenzione, insufficienti proposte sulla sostenibilità e soluzioni per la gestione della commessa
36	R.C. IMMOBILIARE SAS DI MARTINO ANNA MARIA & C. di Sala Consilina (SA)	55,40	24	23,231	0,87	26,24	81,64	10	Discrete migliorie tecniche, sufficienti proposte sulla sostenibilità, insufficienti garanzie aggiuntive, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
37	RIALTO COSTRUZIONI SPA di Sant'ammato (CE)	49,50	36	24,560	0,92	27,74	77,24	17	Discrete migliorie tecniche, discrete proposte sulla sostenibilità, insufficiente manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa, buone garanzie aggiuntive
38	ROSBEL IMPIANTI SNC di Desio (MB) capogruppo - CPM SRL di Bovisio Masciago (MB) mandante	54,30	28	5,470	0,21	6,18	60,48	40	Discrete migliorie tecniche, sufficienti garanzie aggiuntive, insufficienti proposte sulla sostenibilità, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa, sufficienti garanzie aggiuntive
39	SAFAS SRL di Blera (VT)	58,15	12	16,167	0,61	18,26	76,41	20	Impianto fotovoltaico non corrispondente ai minimi richiesti, discrete migliorie tecniche, discrete proposte sulla sostenibilità, insufficienti garanzie aggiuntive, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
40	SICE SRL di Aragona (AG)	57,60	16	20,969	0,79	23,68	81,28	11	Ottime migliorie tecniche, limitate proposte sulla sostenibilità, insufficienti garanzie aggiuntive e soluzioni per la gestione della commessa, sufficiente manutenzione post-appalto
41	STEDA SPA IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI di Rossano Veneto capogruppo - CEIF soc. Coop. di Forlì mandante	57,75	15	17,122	0,64	19,34	77,09	18	Ottime migliorie tecniche, insufficienti proposte sulla sostenibilità, garanzie aggiuntive, manutenzione, buone soluzioni per la gestione della commessa
42	TIFINVEST SRL di Milano	60,30	8	7,228	0,27	8,16	68,46	26	Ottime migliorie tecniche, insufficienti proposte sulla sostenibilità e manutenzione, buone garanzie aggiuntive e soluzioni per la gestione della commessa
43	VILNAI COSTRUZIONI SPA di S. Martino di Lupatari (PD)	59,15	9	15,507	0,58	17,51	76,66	19	Ottime migliorie tecniche, sufficienti proposte sulla sostenibilità e garanzie aggiuntive, insufficienti manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
44	VITRUVIO SRL di Treviso	58,30	10	9,067	0,34	10,24	68,54	25	Ottime migliorie tecniche, insufficienti proposte sulla sostenibilità, buone garanzie aggiuntive, insufficienti manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa

of

AS