

23	GE COS COSTRUISCE SRL di Bassano del Grappa capogruppo - IDROTHERMICAL SRL di Campolongo Maggiore (VI) mandante	0,90	0,90	21,60	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,20	0,20	1,60	0,20	0,20	0,50	0,10	0,10	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	2,50	350	5,00	54,45	27	Impianto fotovoltaico non corrispondente ai minimi richiesti, discrete migliorie tecniche, insufficienti garanzie aggiuntive, proposte sulla sostenibilità, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa			
24	GHIAIA DI COLFOSCO SPA di Colfosco (TV) capogruppo - FABBRO VIANINI SRL di Codroipo (UD) mandante	1,00	1,00	24,00	0,80	0,80	4,80	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,10	0,10	0,80	0,60	0,60	1,50	0,50	0,50	1,25	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	2,50	350	5,00	53,85	30	Discrete migliorie tecniche, insufficienti proposte sulla sostenibilità, sufficienti garanzie aggiuntive, insufficienti manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
25	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL di Gussago (BS)	1,00	1,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,20	0,20	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,75	0,50	1,00	2,50	350	5,00	45,85	41	Limitate migliorie tecniche, insufficienti proposte sulla sostenibilità, garanzie aggiuntive, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
26	HOUSING SOLUTION SRL di Sandrigo (VI) capogruppo - EUROGROUP SPA di Silea (TV) mandante - FIORINI IMPINTI SRL di Codognè (TV) mandante	0,60	0,60	14,40	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,50	0,50	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	2,50	350	5,00	48,90	38	Impianto fotovoltaico non corrispondente ai minimi richiesti, discrete migliorie tecniche e proposte sulla sostenibilità, insufficienti garanzie aggiuntive, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa	
27	I.T.I. IMPIANTI SPA di Modena	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,25	0,20	0,20	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	2,50	350	5,00	55,25	25	Ottime migliorie tecniche, insufficienti proposte sulla sostenibilità, garanzie aggiuntive, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
28	IMMOBILIARE 3A SRL di Cittadella	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,40	0,40	3,20	1,00	1,00	2,50	0,60	0,60	1,50	0,70	0,70	1,75	0,50	1,00	2,50	350	5,00	63,45	5	Ottime migliorie tecniche, discrete proposte sulla sostenibilità, buone garanzie aggiuntive e sufficienti manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
29	IMPRESA BONEM SRL di Vicenza capogruppo - INTEC di Monteviale (VI) mandante	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,10	0,10	0,80	1,00	1,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	2,50	350	5,00	57,80	14	Ottime migliorie tecniche, buone garanzie aggiuntive e insufficienti proposte sulla sostenibilità, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
30	LF COSTRUZIONI SRL di Ponzano Veneto (TV)	0,50	0,50	12,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,50	0,50	0,50	1,25	1,00	1,00	2,50	0,50	1,00	2,50	350	5,00	48,75	39	Impianto fotovoltaico non corrispondente ai minimi richiesti, buone migliorie tecniche, insufficienti proposte sulla sostenibilità, buone garanzie aggiuntive e soluzioni per la gestione della commessa, sufficiente manutenzione
31	MAC COSTRUZIONI SRL di Resana (TV)	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,10	0,10	0,80	0,20	0,20	0,50	0,10	0,10	0,25	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	2,50	350	5,00	56,05	21	Ottime migliorie tecniche, insufficienti proposte sulla sostenibilità, garanzie aggiuntive, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
32	MARIO DI CESARE SRL di S. Giovanni Teatino (ch)	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,10	0,10	0,80	1,00	1,00	2,50	0,20	0,20	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	2,50	360	4,00	57,30	18	Ottime migliorie tecniche, buone garanzie aggiuntive, insufficienti proposte sulla sostenibilità, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
33	MAZZON COSTRUZIONI GENERALI srl di Valla di Riesse (TV)	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,60	0,60	4,80	1,00	1,00	2,50	0,70	0,70	1,75	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	2,50	350	5,00	63,55	4	Ottime migliorie tecniche, discrete proposte sulla sostenibilità, buone garanzie aggiuntive, discreta manutenzione e insufficienti soluzioni per la gestione della commessa
34	MUBRE COSTRUZIONI SRL di Marostica	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	8,00	1,00	1,00	2,50	0,50	0,50	1,25	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	2,50	350	5,00	66,25	2	Ottime migliorie tecniche, ottime proposte sulla sostenibilità, buone garanzie aggiuntive, sufficiente manutenzione, insufficienti soluzioni per la gestione della commessa
35	NICO VARDANEGA COSTRUZIONI SRL di Possagno (TV)	0,80	0,80	19,20	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,10	0,10	0,80	0,80	0,80	2,00	0,80	0,80	2,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	2,50	350	5,00	54,50	26	Impianto fotovoltaico non corrispondente ai minimi richiesti, discrete migliorie tecniche, buone garanzie aggiuntive e manutenzione, insufficienti proposte sulla sostenibilità e soluzioni per la gestione della commessa
36	R.C. IMMOBILIARE SAS DI MARTINO ANNA MARIA & C. di Sala Consilina (SA)	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,30	0,30	2,40	0,20	0,20	0,50	0,40	0,40	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	2,50	350	5,00	55,40	24	Discrete migliorie tecniche, sufficienti proposte sulla sostenibilità, insufficienti garanzie aggiuntive, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
37	RIALTO COSTRUZIONI SPA di Santammaro (CE)	0,50	0,50	12,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,50	0,50	4,00	1,00	1,00	2,50	0,20	0,20	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	2,50	350	5,00	49,50	36	Discrete migliorie tecniche, discrete proposte sulla sostenibilità, insufficiente manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa, buone garanzie aggiuntive
38	ROSBEL IMPIANTI SNC di Desio (MB) capogruppo - CPM SRL di Bovisio Masciago (MB) mandante	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,10	0,10	0,80	0,60	0,60	1,50	0,20	0,20	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	2,50	350	5,00	54,30	28	Discrete migliorie tecniche, sufficienti garanzie aggiuntive, insufficienti proposte sulla sostenibilità, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa, sufficienti garanzie aggiuntive
39	SAFAS SRL di Blera (VT)	0,90	0,90	21,60	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,60	0,60	4,80	0,30	0,30	0,75	0,20	0,20	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	2,50	350	5,00	58,15	12	Impianto fotovoltaico non corrispondente ai minimi richiesti, discrete migliorie tecniche, discrete proposte sulla sostenibilità, insufficienti garanzie aggiuntive, manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
40	SICE SRL di Aragona (AG)	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,20	0,20	1,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	1,50	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	2,50	350	5,00	57,60	16	Ottime migliorie tecniche, limitate proposte sulla sostenibilità, insufficienti garanzie aggiuntive e soluzioni per la gestione della commessa, sufficiente manutenzione post-appalto
41	STEDA SPA IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI di Rossano Veneto capogruppo - CEIF soc. Coop. di Forlì mandante	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,25	0,20	0,20	0,50	1,00	1,00	2,50	0,50	1,00	2,50	350	5,00	57,75	15	Ottime migliorie tecniche, insufficienti proposte sulla sostenibilità, garanzie aggiuntive, manutenzione, buone soluzioni per la gestione della commessa
42	TIFINVEST SRL di Milano	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,10	0,10	0,80	1,00	1,00	2,50	0,20	0,20	0,50	0,80	0,80	2,00	0,50	1,00	2,50	350	5,00	60,30	8	Ottime migliorie tecniche, insufficienti proposte sulla sostenibilità e manutenzione, buone garanzie aggiuntive e soluzioni per la gestione della commessa
43	VILNAI COSTRUZIONI SPA di S. Martino di Lupari (PD)	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,30	0,30	2,40	0,60	0,60	1,50	0,30	0,30	0,75	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	2,50	350	5,00	59,15	9	Ottime migliorie tecniche, sufficienti proposte sulla sostenibilità e garanzie aggiuntive, insufficienti manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa
44	VITRUVIO SRL di Treviso	1,00	1,00	24,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	3,00	0,10	0,10	0,80	1,00	1,00	2,50	0,20	0,20	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	2,50	350	5,00	58,30	10	Ottime migliorie tecniche, insufficienti proposte sulla sostenibilità, buone garanzie aggiuntive, insufficienti manutenzione e soluzioni per la gestione della commessa